

POSTUP ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ OPATŘENÝCH PRÁŠKOVÝM POVRSTVENÍM (PRÁŠKOVOU BARVOU)

Potřeby pro čištění:

- čistá voda
- mýdlový nebo saponátový roztok
- měkká utěrka, případně ubrousek určený k čištění nábytku
- benzínový technický čistič (v případě potřeby)

Postup čištění:

Za běžnou údržbu a čištění povrchu dveří a zárubní se považuje mytí čistou vodou, mýdlovým nebo saponátovým roztokem. Pro toto čištění použijte pouze měkké utěrky, případně ubrousky určené k čištění nábytku. Nepoužívejte abrazivní hadry či průmyslovou vatu nebo čisticí utěrky napuštěné agresivním prostředkem.

Vyvarujte se silného drhnutí. Odstraňování substancí obsahujících tuky, oleje nebo saze provádějte výhradně pomocí benzínového technického čističe. Tímto způsobem můžete odstranit zbytky lepidel, silikon-kaučuku nebo lepicích pásek a podobných kontaminací, avšak pouze za předpokladu, že výrobek budete čistit neprodleně po jeho kontaminaci.

U práškového finálního povrstvení ocelových výrobků je nutné kvůli riziku změny barevného odstínu nebo změny vizuálního vzhledu vždy provést zkoušku vhodnosti čisticího prostředku zamýšleného k použití pro čištění. **Tuto zkoušku proveďte vždy pouze na nepohledové ploše výrobku.**

Důležitá upozornění:

- Při čištění výrobků musíte dodržovat další doporučení výrobců práškových barev.
- Nepoužívejte rozpouštědla obsahující estery, ketony, alkoholy, aromáty, glykoleter nebo halogenizované uhlovodíky či jim podobné látky.
- Nepoužívejte škrabající abrazivní prostředky. Nepoužívejte kyselé nebo silně zásadité čisticí a smáčecí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky neznámého složení. Čisticí prostředky mohou mít teplotu maximálně 25 [°C].
- Nepoužívejte parní čističe. Povrchová teplota fasádních prvků rovněž nesmí během čištění překročit teplotu 25 [°C].
- Maximální doba působení těchto čisticích prostředků nesmí překročit jednu hodinu; po uplynutí minimálně 24 hodin můžete – pokud je to nutné – zopakovat celé čištění.
- Bezprostředně po každém čištění proveďte opláchnutí čištěných míst čistou studenou vodou.

Čištění finálního povrstvení práškovou barvou se musí provádět pravidelně a po znečištění co nejdříve. Zaschlé staré nečistoty lze částečně odstranit jen abrazivní metodou, to znamená s porušením (poškrábáním) povrstvení a změnou vzhledu. Na takovéto poškození se nevztahuje záruka výrobce stejně tak jako na otisky a šmouhy způsobené nevhodným čištěním.